

日立製 ふとん乾燥機を探しています


取り扱いに起因すると考えられる発火事故が1件発生いたしました。電源コード断線による発火未然防止のため、本体(付属品を除く)を改善品に無料で交換させていただきます。

■対象製品

ふとん乾燥機


■対象型式

HFK-SD1 HFK-SD10
HFK-SD2 HFK-SD20



*写真はHFK-SD1 (ピンク)

■対象製品の型式と製造番号の確認方法

型式	本体色	型式表示位置		製造番号
HFK-SD1	ピンク			全数
HFK-SD2				
HFK-SD10	ローズピンク			
HFK-SD20				

誠にお手数ですが、対象製品をお持ちの場合、下記のフリーダイヤル(無料)もしくはWEB受付にてご連絡くださいますよう、お願い申し上げます。

既に交換がお済みのお客様はご連絡の必要はございません。(「F」から始まる製造番号は改善後の製品です)

【ご連絡窓口】フリーダイヤル(無料)

〈電話〉 **0120-853-010** 〈FAX〉 **0120-853-510**

〈受付時間〉 9:00~17:00 (土・日・祝日および年末年始、夏季休暇などの弊社休日を除く)

〈インターネットによるお知らせ〉 <http://hitachi-ls.co.jp/fk/>

【インターネットによるWEB受付】

<http://hitachi-cm.futonkan.jp/>

上記URLにアクセスいただき、専用受付サイトからお進みください。

(お持ちになっている製品の製造番号の登録が必要になりますので、事前にご確認をお願いいたします。)



ご迷惑とご心配をおかけしております。謹んで深くお詫び申し上げます。